

Anlage 02 Dokumentation Bauwerksschäden Europabrücke (Auswahl)



Abb. 1 verrostetes Lager Europabrücke stadteinwärts



Abb. 2 Betonausbruchstellen Europabrücke stadteinwärts



Abb. 3 schadhafte Dehnfuge Europabrücke stadteinwärts



Abb. 4 gescheiterter Sanierungsversuch im Stegbereich Europabrücke stadteinwärts (Elektroosmose)



Abb. 5 Stegrisse nachgewiesen über Kernbohrungen Europabrücke stadteinwärts



Abb. 6 freiliegende Bewehrung (Kiesnest) Europabrücke stadtauswärts



Abb. 7 Korrosionsschäden am Endquerträger Europabrücke stadtauswärts



Abb. 8 schadhafte Übergangskonstruktion Europabrücke stadtauswärts