


Anschrift des Bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger  
**Gerd Nahles**  
 Bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger  
 Am Laacher Hof 9  
 53498 Bad-Breisig  
 ☎ 02633/97935 Fax 02633/474908  
 ✉ gerd.nahles@t-online.de

Anschrift des Betreibers  
 Gerd Nahles, Am Laacher Hof 9, 53498 Bad Breisig

An die  
 Stadtverwaltung Koblenz 65 ZGM  
 Bahnhofstr. 47  
 56068 Koblenz

24.06.2016



- Messung
- wiederkehrende Messung
- Wiederholungsmessung
- Messung auf Anordnung
- für den Betreiber
- für die Behörde
- für den Bevollmächtigter Bezirksschornstei
- Bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger

Aufstellungsort der Anlage  
 (nur ausfüllen wenn nicht mit der Anschrift des Betreibers übereinstimmend)  
 (01 210 038 00 2)  
 Markenbildchenweg 38  
 56068 Koblenz  
 DG. Kessel 2 re.  
 EG.  
 Gebäudeteil.

## Bescheinigung

über das Ergebnis der Überprüfung und Messung an einer Feuerungsanlage für gas/flüss Brennstoffe gemäß der Verordnung über die Kehrung und Überprüfung von Anlagen (Kehr- und Überprüfungsordnung - KÜO), nach Verordnung nach § 1 Absatz 1 Satz 3 SchfHWG oder der Ersten Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionschutzgesetzes (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen - 1 BImSchV)

**Wärmetauscher:** Hersteller, Typ, Herstell-Nr. Errichtung Nennleistung  
 Viessmann Paromat 13151 10.01.1983 180,0

**Brenner:** Hersteller, Typ, Herstell-Nr. Leistungsbereich Brennstoff  
 Weishaupt WG 3 N/ 1-E 50,00 250,00 Erdgas  
 Brenner-Art Gas mit Gebläse

Feuerstättenart Art der Anlage  
 Zentralheizung Heizung

**Überprüfungsergebnis gemäß KÜO**

CO	20	ppm
Temperatur Luft		°
O <sup>2</sup> -Differenz im Ringspalt		%
Druckdifferenz im Ringspalt		hPa

- Folgende Mängel wurden festgestellt
- 500 ppm wurden überschritten
- Die Mängel stellen z.Zt. noch keine unmittelbare Gefahr dar, eine Überprüfung durch den Fachbetrieb wird empfohlen
- Die Mängel sind aus Sicherheitsgründen bis zum \_\_\_\_\_ zu beseitigen
- Aufgrund der festgestellten Mängel ist eine zusätzliche Überprüfung der Feuerstätte erforderlich
- Es wurden keine Mängel festgestellt
- 1000 ppm wurden überschritten

**Messergebnis gemäß 1. BImSchV:**

Rußzahl 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	Mittelwert <input type="checkbox"/>	Wärmeträgertemperatur in °C	0
Ölderivate ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>	Druckdifferenz in hPa	Verbrennungslufttemperatur in °C	0
Abgasverlust in % (ohne Toleranz) <input type="checkbox"/>	Sauerstoff <input type="checkbox"/>	Abgastemperatur in °C	<input type="checkbox"/>
	Kohlen-dioxid <input type="checkbox"/>	Volumen-gehalt in %	<input type="checkbox"/>

Das Messergebnis entspricht der Verordnung  Das Messergebnis entspricht nicht der Verordnung

weil:  Abgasverlust über   Rußzahl über   
 Ölderivate im Abgas

Bemerkung

29.06.2016 gez.: Nahles

Datum, Unterschrift Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. Werte einsetzen

Messgeräte Nr.: MR 0000300696 RP1 0613


Ergibt eine Messung, daß die Anlage den Anforderungen der Verordnung nicht entspricht, so ist der Betreiber verpflichtet, die notwendigen Verbesserungsmaßnahmen an der Anlage zu treffen. Die Messung ist innerhalb von **sechs Wochen** zu wiederholen. Geben Sie mir bitte Nachricht, sobald die Wiederholungsmessung erfolgen kann.

Anschrift des Bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger  
**Gerd Nahles**  
 Bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger  
 Am Laacher Hof 9  
 53498 Bad-Breisig  
 ☎ 02633/97935 Fax 02633/474908  
 ✉ gerd.nahles@t-online.de

Anschrift des Betreibers  
 Gerd Nahles, Am Laacher Hof 9, 53498 Bad Breisig

An die  
 Stadtverwaltung Koblenz 65 ZGM  
 Bahnhofstr. 47  
 56068 Koblenz

24.06.2016



- Messung  für den Betreiber
- wiederkehrende Messung  für die Behörde
- Wiederholungsmessung  für den Bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger
- Messung auf Anordnung  Bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger

Aufstellungsort der Anlage  
 (nur ausfüllen wenn nicht mit der Anschrift des Betreibers übereinstimmend)  
 (01 210 038 01 2)  
 Markenbildchenweg 38  
 56068 Koblenz  
 DG. Kessel 1 li.  
 EG.  
 Gebäudeteil

## Bescheinigung

über das Ergebnis der Überprüfung und Messung an einer Feuerungsanlage für gas/flüss. Brennstoffe gemäß der Verordnung über die Kehrung und Überprüfung von Anlagen (Kehr- und Prüfungsordnung - KÜO), nach Verordnung nach § 1 Absatz 1 Satz 3 SchfHwG oder der Ersten Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionschutzgesetzes (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen - 1. BimSchV)

**Wärmetauscher:** Hersteller, Typ, Herstell-Nr. Errichtung Nennleistung  
 Viessmann Paromat 13151 10.01.1983 180,0

**Brenner:** Hersteller, Typ, Herstell-Nr. Leistungsbereich Brennstoff  
 Weishaupt WG 20 N/1C 35,00 200,00 Erdgas  
 Brenner-Art Gas mit Gebläse

Feuerstättenart Art der Anlage  
 Zentralheizung Heizung

**Überprüfungsergebnis gemäß KÜO**

CO	44	ppm
Temperatur Luft		°C
O <sup>2</sup> -Differenz im Ringspalt		%
Druckdifferenz im Ringspalt		hPa

- Folgende Mängel wurden festgestellt
- 500 ppm wurden überschritten
- Die Mängel stellen z.Zt. noch keine unmittelbare Gefahr dar, eine Überprüfung durch den Fachbetrieb wird empfohlen
- Die Mängel sind aus Sicherheitsgründen bis zum \_\_\_\_\_ zu beseitigen
- Aufgrund der festgestellten Mängel ist eine zusätzliche Überprüfung der Feuerstätte erforderlich
- Es wurden keine Mängel festgestellt
- 1000 ppm wurden überschritten

**Messergebnis gemäß 1. BimSchV:**

Rußzahl 1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	Mittelwert <input type="checkbox"/>	Wärmeträgertemperatur in °C <input type="text" value="0"/>
				Verbrennungslufttemperatur in °C <input type="text" value="0"/>
Ölderivate ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>	Druckdifferenz in hPa <input type="text" value="-0"/>		Abgastemperatur in °C <input type="text"/>	
Abgasverlust in % (ohne Toleranz) <input type="text"/>	Sauerstoff <input type="text"/>	Kohlen-dioxid <input type="text"/>	Volumen-gehalt in % <input type="text"/>	
Das Messergebnis entspricht der Verordnung <input checked="" type="checkbox"/>	Das Messergebnis entspricht nicht der Verordnung <input type="checkbox"/>			
weil: <input type="checkbox"/> Abgasverlust über <input type="text"/>		<input type="checkbox"/> Rußzahl über <input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Ölderivate im Abgas				

Bemerkung

Messgeräte Nr.: MR 000300696 RP1 0613


Ergibt eine Messung, daß die Anlage den Anforderungen der Verordnung nicht entspricht, so ist der Betreiber verpflichtet, die notwendigen Verbesserungsmaßnahmen an der Anlage zu treffen. Die Messung ist innerhalb von **sechs Wochen** zu wiederholen. Geben Sie mir bitte Nachricht, sobald die Wiederholungsmessung erfolgen kann.

29.06.2016 gez.: Nahles

Datum, Unterschrift Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. Werte einsetzen

Anschrift des Bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger  
**Gerd Nahles**  
 Bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger  
 Am Laacher Hof 9  
 53498 Bad-Breisig  
 ☎ 02633/97935 Fax 02633/474908  
 ✉ gerd.nahles@t-online.de

18.03.2016



Messung  
 wiederkehrende Messung  
 Wiederholungsmessung  
 Messung auf Anordnung

für den Betreiber  
 für die Behörde  
 für den Bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger  
 Bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger

Anschrift des Betreibers  
 Gerd Nahles, Am Laacher Hof 9, 53498 Bad Breisig

An das  
 Stadt-Theater Koblenz  
 Clemensstr. 1  
 56068 Koblenz

Aufstellungsort der Anlage  
 (nur ausfüllen wenn nicht mit der Anschrift des Betreibers übereinstimmend)  
 (01 380 001 01 2)

Clemensstr. 1  
 56068 Koblenz  
 KG, Kessel 1 li.  
 KG.  
 Gebäudeteil.

## Bescheinigung

über das Ergebnis der Überprüfung und Messung an einer Feuerungsanlage für gas/flüss Brennstoffe gemäß der Verordnung über die Kehrung und Überprüfung von Anlagen (Kehr- und Prüfungsordnung - KÜO), nach Verordnung nach § 1 Absatz 1 Satz 3 SchfHwG oder der Ersten Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionschutzgesetzes (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen - 1. BImSchV)

<b>Wärmetauscher:</b> Hersteller, Typ, Herstell-Nr	Errichtung	Nennleistung
Buderus	01.01.1984	248,9

<b>Brenner:</b> Hersteller, Typ, Herstell-Nr	Leistungsbereich	Brennstoff
Weishaupt Brenner-Art Gas mit Gebläse	90,00 680,00	Erdgas

Feuerstättenart	Art der Anlage
Zentralheizung	Heizung

<b>Überprüfungsergebnis gemäß KÜO</b>	CO	6 ppm
	Temperatur Luft	°
	O <sup>2</sup> -Differenz im Ringspalt	%
	Druckdifferenz im Ringspalt	hPa

Folgende Mängel wurden festgestellt  
 500 ppm wurden überschritten  
 Die Mängel stellen z.Zt. noch keine unmittelbare Gefahr dar, eine Überprüfung durch den Fachbetrieb wird empfohlen  
 Die Mängel sind aus Sicherheitsgründen bis zum \_\_\_\_\_ zu beseitigen  
 Aufgrund der festgestellten Mängel ist eine zusätzliche Überprüfung der Feuerstätte erforderlich

Es wurden keine Mängel festgestellt  
 1000 ppm wurden überschritten

**Messergebnis gemäß 1. BImSchV:**

Rußzahl 1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	Mittelwert <input type="checkbox"/>	Wärmeträgertemperatur in °C	<input type="text" value="0"/>
				Verbrennungslufttemperatur in °C	<input type="text" value="0"/>
Ölderivate ja <input type="checkbox"/>	nein <input checked="" type="checkbox"/>	Druckdifferenz in hPa	<input type="text" value="-0"/>	Abgastemperatur in °C	<input type="text"/>
Abgasverlust in % (ohne Toleranz)	<input type="text"/>	Sauerstoff	<input type="text"/>	Kohlen-dioxid	<input type="text"/>
				Volumen-gehalt in %	<input type="text"/>

Das Messergebnis entspricht der Verordnung  Das Messergebnis entspricht nicht der Verordnung

weil:  Abgasverlust über   Rußzahl über   
 Ölderivate im Abgas

Bemerkung

18.11.2016 gez.: Nahles

Datum, Unterschrift    Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. Werte einsetzen

Messgeräte Nr.: MR 0000300696 RP1 0613

Ergibt eine Messung, daß die Anlage den Anforderungen der Verordnung nicht entspricht, so ist der Betreiber verpflichtet, die notwendigen Verbesserungsmaßnahmen an der Anlage zu treffen. Die Messung ist innerhalb von **sechs Wochen** zu wiederholen. Geben Sie mir bitte Nachricht, sobald die Wiederholungsmessung erfolgen kann.

Anschrift des Bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger


**Gerd Nahles**  
Bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger  
Am Laacher Hof 9  
53498 Bad-Breisig  
☎ 02633/97935 Fax 02633/474908  
✉ gerd.nahles@t-online.de

Anschrift des Betreibers

Gerd Nahles, Am Laacher Hof 9, 53498 Bad Breisig

An das  
Stadt-Theater Koblenz  
Clemensstr. 1  
56068 Koblenz

18.03.2016



- Messung  für den Betreiber
- wiederkehrende Messung  für die Behörde
- Wiederholungsmessung  für den Bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger
- Messung auf Anordnung  Bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger

Aufstellungsort der Anlage  
(nur ausfüllen wenn nicht mit der Anschrift des Betreibers übereinstimmend)

(01 380 001 02 2)

Clemensstr. 1  
56068 Koblenz  
KG. Kessel 2 re.  
KG.  
Gebäudeteil:

## Bescheinigung

über das Ergebnis der Überprüfung und Messung an einer Feuerungsanlage für gas/flüss. Brennstoffe gemäß der Verordnung über die Kehrung und Überprüfung von Anlagen (Kehr- und Überprüfungsordnung - KÜO), nach Verordnung nach § 1 Absatz 1 Satz 3 SchfhwG oder der Ersten Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionschutzgesetzes (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen - 1. BImSchV)

<b>Wärmetauscher:</b> Hersteller, Typ, Herstell-Nr.	Errichtung	Nennleistung
Buderus	01.01.1984	248,9

<b>Brenner:</b> Hersteller, Typ, Herstell-Nr.	Leistungsbereich	Brennstoff
Weishaupt Brenner-Art Gas mit Gebläse	90,00 680,00	Erdgas

Feuerstättenart	Art der Anlage
Zentralheizung	Heizung

<b>Überprüfungsergebnis gemäß KÜO</b>	CO	44	ppm
	Temperatur Luft		°
	O <sup>2</sup> -Differenz im Ringspalt		%
	Druckdifferenz im Ringspalt		hPa

Folgende Mängel wurden festgestellt  Es wurden keine Mängel festgestellt  
 500 ppm wurden überschritten  1000 ppm wurden überschritten  
 Die Mängel stellen z.Zt. noch keine unmittelbare Gefahr dar, eine Überprüfung durch den Fachbetrieb wird empfohlen  
 Die Mängel sind aus Sicherheitsgründen bis zum \_\_\_\_\_ zu beseitigen  
 Aufgrund der festgestellten Mängel ist eine zusätzliche Überprüfung der Feuerstätte erforderlich

<b>Messergebnis gemäß 1. BImSchV:</b>	Mittelwert	Wärmeträgertemperatur in °C	0
Rußzahl 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Verbrennungslufttemperatur in °C	0
Ölderivate ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>	Druckdifferenz in hPa	-0	Abgastemperatur in °C
Abgasverlust in % (ohne Toleranz) <input type="checkbox"/>	Sauerstoff <input type="checkbox"/>	Kohlen-dioxid <input type="checkbox"/>	Volumen-gehalt in % <input type="checkbox"/>

Das Messergebnis entspricht der Verordnung  Das Messergebnis entspricht nicht der Verordnung   
 weil:  Abgasverlust über   Rußzahl über   
 Ölderivate im Abgas

Bemerkung

Messgeräte Nr.: MR 0000300696 RP1 0613

Ergibt eine Messung, daß die Anlage den Anforderungen der Verordnung nicht entspricht, so ist der Betreiber verpflichtet, die notwendigen Verbesserungsmaßnahmen an der Anlage zu treffen. Die Messung ist innerhalb von **sechs Wochen** zu wiederholen. Geben Sie mir bitte Nachricht, sobald die Wiederholungsmessung erfolgen kann.

18.11.2016 gez.: Nahles

Datum, Unterschrift Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. Werte einsetzen