

Protokoll:

Auf Nachfrage von Rm Rosenbaum erklärt 63/Herr Schwarz, dass die Baumaßnahme im Bereich des Landesversorgungsamtes durchgeführt werden soll. Auf Nachfrage von Rm Schupp, ob die Schäden am Bauwerk durch Bewuchs bzw. mangelnde Pflege entstanden seien, erklärt Herr Schwarz, dass durch den Bewuchs in diesem Bereich die Schäden nicht sofort sichtbar gewesen seien. Der Bewuchs selber habe das Bauwerk nicht direkt angegriffen. Rm Lipinski-Naumann bittet die Verwaltung, verstärkt auf eine regelmäßige und gründliche Pflege von Ingenieurbauwerken im Bereich des Hochwasserschutzes Neuendorf zu achten, um mögliche Beschädigungen auch rechtzeitig entdecken zu können. Herr Beigeordneter Flöck erklärt, dass die Eigenbetriebe 67 und 85 zwischenzeitlich die Zuständigkeiten im Hinblick auf Pflegemaßnahmen abgestimmt haben.

Der Ausschuss für allgemeine Bau- und Liegenschaftsverwaltung stimmt der Vorlage einstimmig ohne Stimmenthaltungen zu.