

Prioritäten-Liste 2020

Übersicht

1. KSP Gockelsberg, Karthause	31.500 €
2. KSP Fort Konstantin, Karthause	9.200 €
3. KSP Akazienweg, Karthause	3.300 €
4. KSP Rhenserstraße, Stolzenfels	21.500 €
5. KSP Beatusstraße, Rauental	7.000 €
6. KSP Cusanusstraße, Rauental	20.500 €
7. KSP Behringstraße, Rauental	7.000 €
8. KSP Elfmorgen, Güls	12.500 €
9. KSP Nahkammer, Moselweiß	3.300 €
10. KSP Pastor Fröhlich Straße, Arenberg	11.500 €
11. KSP Ludwigstraße, Südstadt	3.800 €
12. KSP Grabenstraße, Rübenach	11.800 €

	142.900 €

KSP Gockelsberg, Karthause



Kletterkombination mit Doppelschaukel abgängig, altersbedingt.

Fäulnis/Pilz in den Standpfosten und Podestböden.

Demontage, Lieferung und Montage einer neuen Kletterkombi, Lieferung und Montage einer Doppelschaukel

Kosten: 31.500 €

KSP Fort Konstantin, Karthause



Fläche zur Aufnahme von Hüpfplatten



Sandkasteneinfassung morsch.

Demontage, Lieferung und Montage Sandkasteneinfassung, Lieferung und Montage von 3 Hüpfplatten

Kosten: 9.200 €

KSP Akazienweg, Karthause



Dreifachreck abgängig, altersbedingt.

Demontage, Lieferung und Montage eines neuen Dreifachreckes

Kosten: 3.300 €

KSP Rhenserstraße, Stolzenfels





Spielschiff abgängig, altersbedingt.

Fäulnis/Pilz in sämtlichen Holzkonstruktionen.

Demontage, Lieferung und Montage eines neuen Spielschiffes

Kosten: 21.500 €

KSP Beatusstraße, Rauental



Standort der ehemaligen Kleinkinderrutsche

Lieferung und Montage einer neuen Kleinkinderrutsche

Kosten: 7.000 €

KSP Cusanusstraße, Rauental



Kletterkombination mit Rutschenabgang abgängig, altersbedingt.

Fäulnis/Pilz in den Standpfosten und Podestböden.

Demontage, Lieferung und Montage einer neuen Kletterkombi mit Rutsche

Kosten: 20.500 €

KSP Behringstraße, Rauental



Rutschenturm abgängig, altersbedingt.

Fäulnis/Pilz in den Standpfosten und Podestböden.

Austausch des Rutschenturmes

Kosten: 7.000 €

KSP Elfmorgen, Güls



Ummantelung der Seilbespannung der Kletterpyramide ist abgespielt, Stahllitzen liegen frei.

Demontage des Raumnetzes, Neubespannung der Anlage

Kosten: 12.500 €

KSP Nahkammer, Moselweiß



Reckanlage abgängig, altersbedingt.

Fäulnis/Pilz in den Standpfosten.

Demontage, Lieferung und Montage Reckanlage

Kosten: 3.300 €

KSP Pastor Fröhlich Straße, Arenberg



Sitzkombination abgängig, altersbedingt

Demontage, Lieferung und Montage Picknicktisch integrativ

Kosten 3.800 €

KSP Pastor Fröhlich Straße, Arenberg



Ehemalige Fläche des Spielhauses und Sandkastens

Lieferung und Montage Spielhaus und Sandkasten

Kosten: 7.700 €

KSP Ludwigstraße, Südstadt




Sitzkombination abgängig, altersbedingt

Demontage, Lieferung und Montage Picknicktisch integrativ

Kosten 3.800 €

KSP Grabenstraße, Rübenach



Fäulnis/Pilz in den Kletterwandelementen und Podestböden.

Austausch der Kletterwandelemente und Podestböden

Kosten: 11.800 €