


Luftbild 2017







Grünflächen-Streifen mit zwei Bäumen vor Stützwand





Abzubrechende Mauerwerks-Abdeckung



Brüstung und Gehweg am Parkplatz



Mauerwerksausbrüche und Bewuchs



Stützwandflucht