

Anlage – Photographien

a) Brücke oberhalb vom Dreibuchenplatz



Bauwerksschaden



Bachverlauf unter der Brücke

b) Furt



Gesamtansicht



Detailansicht

c) Dammquerung



Aufstaubereich bergseitig



Wasseraustritt talseitig